

## Protokol o kontrole sportovní haly na basketbal

Název haly: SH Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše

Adresa: tř. Kpt. Jaroše 14, 60200 Brno

Provozovatel: Jmk-odbor školství – Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše

Kontaktní osoba (hala): p. Jadvidžák      Telefon (hala): 737 302 777

Email (hala): jadv@jaroska.cz / basketbalkrpo@seznam.cz

Uživatel (klub): Basketbal SK Královo Pole

Rozměry hracího prostoru:      délka      šířka      výška  
28,8 m      17,2 m      5,6 m

Rozměry basketbalového hřiště:      délka      šířka  
26 m      14 m

Osvětlení:      luxů

Ozvučení haly:      ano

Povrch hřiště:      syntetický      jaký: taraflex

Lajnování:      závady:      ano      jaké: chybí čáry prostotu laviček, čára 8,325  
chybí vybarvení vymezeného území

Konstrukce košů:      závěsné      ze zdi

Revize košů a konstrukce:      ano      ze dne: Září 2020

Desky:      plexisklo

Ochrana spodní hrany desky:      ano

Náhradní deska:      ne

Světelný červený rám kolem desky:      ne

Světelný žlutý pruh na horní straně desky:      ne

Obroučky:      pružné      Uchycení sítěk:      jiné

Náhradní obroučka:      ne

**Stolek časoměřičů:**

počet míst u stolku  
 ukazatel osobních chyb  
 ukazatel týmových chyb  
 ukazatel alternativního držení míče  
 stopky  
 píšťalka

4	
ano	
ano	
ano	
ano	
ano	

**Lavičky družstev:**

počet míst:

12

druh:

lavice

opěradla

ne

**Časomíra**

umístění:

za každým košem na zdi ( 2 ks)

náhradní časomíra:

ne

odečítání času:

ano

barevné rozlišení času a skóre:

ano

ukazatel timeoutu:

ano

ukazatel hracího období:

ano

ukazatel osobních chyb družstev:

ano

ukazatel osobních chyb hráčů:

ne

ukazatel individuálních bodů hráčů:

ne

počet zvukových signálů:

2

hlasitost:

výborná

**ukazatel 24s**

umístění:

za plexi deskou

počet:

2

funkce 14s

ano

hlavní čas

ne

**Kapacita haly:**

pevná místa na sezení:

**WC diváci:**

muži:

ženy:

handicap:

**Občerstvení diváků:**

ne

**Vyhrazená místa pro handicapované**

počet míst:

**Bezbariérový přístup**

na tribunu

ne

na plochu

ano

do šaten

ano

**Dostupnost internetu na hale:**

ano

**Větrání v hale:**

vzduchotechnika

**Strojní úprava teploty vzduchu v hracím prostoru (klimatizace):**

ne

**Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):**

Ošetřovna:  ne

nosítka:  ano

defibrilátor:  ne

masérské lehátko:  ne

Dopingová místnost s vlastním WC:   jedna z šaten

Press centrum:  ne

VIP místnost:  ne

Šatny hráčů:

	počet šaten	kapacita osob	sprchy v šatně	wc v šatně	větrání	poznámka
počet celkem:	4	16	ano	ano	ano	
<input type="text" value="4"/>						

Šatny rozhodčích:

	počet šaten	kapacita osob	sprchy v šatně	wc v šatně	větrání	poznámka
počet celkem:						jedna ze šaten týmů
<input type="text" value="0"/>						

Parkování autobusu u haly: počet parkovacích míst:

Parkování vozidel u haly: počet parkovacích míst:

Poznámky/závěr:

parkování vozidel před gymnáziem
jedná se o školní tělocvičnu, vyznačen větší počet hřišť
stolek rozhodčích a lavičky družstev umístěny v další hraniční ploše
možné využití pro krajské soutěže

Návrh kategorie:

Kontrolu provedli:

za provozovatele:

za klub:

za technickou komisi:

v  dne

Podpisy: Za TK ČBF:

Za provozovatele:

Kontrola technické komise ČBF má za úkol popsat stav haly a nepřebírá odpovědnost za technický stav vybavení.  
Pravdivost předložených údajů je zodpovědností provozovatele/uživatele haly.